

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง  
และเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบกิจการ : บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด

ชื่อผู้ทำการตรวจวัด :

วันที่ตรวจวัด : 16 มิถุนายน 2568

**ผลการตรวจวัดความร้อน**

พื้นที่	ผลการประเมิน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง	ผ่าน
บริเวณแผ่นพื้น 1	ผ่าน
บริเวณแผ่นพื้น 2	ผ่าน
เสาขอบบ่อ	ผ่าน
ซ่อมบำรุง	ผ่าน
แพลนท์เนินโมก	ผ่าน
- สาขาเขาไผ่	
แผนกท่อกลมท่อเหลี่ยม	ผ่าน
แผนกผลิตสินค้า CP สังก์ผลิต	ผ่าน
แผนกผลิตสินค้า CP สังก์ผลิต (ด้านหลัง)	ผ่าน
แผนกผลิตอิฐบล็อก	ผ่าน
แผนกผลิตพรีคาสท์ MCP	ผ่าน
แผนกผลิตพรีคาสท์ MCP (ด้านหลัง)	ผ่าน
แผนกผลิต เหล็ก วิศวกรรม ENM	ผ่าน
แพลนท์พรีคาส	ผ่าน

**ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dosimeter)**

พื้นที่	ผลการตรวจวัด
- สำนักงานใหญ่ (เนินโมก)	
แพล้นท์เนินโมก	ผ่าน
- สาขาเขาไผ่	
แพล้นท์เขาไผ่	ผ่าน

**ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)**

พื้นที่	ผลการตรวจวัด
- สาขาเขาไผ่	
แพล้นท์เขาไผ่	ผ่าน
แผนกที่ออกลมท่อเหลี่ยม	ผ่าน
แผนกผลิตสินค้า CP สั่งผลิต	ผ่าน
แผนกผลิตสินค้า CP สั่งผลิต (ด้านหลัง)	ผ่าน
ซ่อมบำรุง	ผ่าน

**ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บ**

**รักษาสารเคมีอันตราย**

พื้นที่	การประเมินผล
- สำนักงานใหญ่ (เนินโมก)	
แพล้นท์เนินโมก	ผ่าน
- สาขาเขาไผ่	
แพล้นท์เขาไผ่	ผ่าน
แผนก PT	ผ่าน

**ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)**

พื้นที่	การประเมินผล
- สำนักงานใหญ่ (เนินโมก)	
แพลตฟอร์มเนินโมก	ผ่าน
- สาขาเขาไผ่	
แพลตฟอร์มเขาไผ่	ผ่าน